

水尾國小 109 年度交通安全評鑑成果資料

1-2-3 學生通學路段檢討與建議

中華民國108年11月26日星期二 天氣 氣溫 記錄者

朝夕會報告事項及重要紀事

108/11/26 第十四週教師晨會報告重點

- 導護
 - (一)與商店交叉路口反光鏡被撞歪，里長答應儘速處理，最慢明日會施工
 - (二)感謝老師協助打掃
- 教導
 - (一)週三下午課程領導會議(空白表格已傳至 line 群組)需繳交領域課程會議紀錄及照
 - (二)扶助學習施測

說明：導護老師反應校門永豐路口反光鏡損壞，影響行車的安全問題。 108.11.26



說明：總務主任請一新里里長連繫鎮公所修繕校門路口損壞的反光鏡。

108.12.11

南投縣國民中小學學生通學危險路段調查表

一、學校名稱：南投縣埔里鎮水尾國民小學

二、相關照片：

	
地點：向善路與觀音路交叉口 (圖一) 說明：非標準的十字路口，視線有死角。	地點：向善路與永豐路的丁字路口 (圖二) 說明：路口房屋構成視線死角。
	
地點：本校校門口，永豐路上 (圖三) 說明：往來車輛較多，又是斜坡和彎道。	地點：永豐路與永興路交叉口 (圖四) 說明：長斜坡頂端有交叉口和轉彎。

三、建議改善事項：(如增設號誌、標誌或標線繪製等)

1. 建議向善路與觀音路交叉口(圖一)及向善路與永豐路的丁字路口(圖二)能增設閃示黃燈，提醒用路人小心慢行。
2. 建議向善路與觀音路交叉口(圖一)雙向分隔線可增劃轉彎引導線，提醒用路人轉彎的角度。

承辦人： 楊淑美

主任： 陳宜姝

校長：姚美宜