

# 水尾國小 112 年度交通安全教育訪視成果資料

## 4-2 111 年水尾國小學校周邊路口交通設施改善



校長及主任說明校園周邊面臨的交通問題




南投縣工務處建議於支線路口繪製  
停止線及讓字



里長會勘永豐路旁樹木影響反射鏡之狀況



里長與鎮公所課員會勘校園周邊樹木  
影響交通行進之情形



原本的交通設施改善示意圖



修改後之交通設施改善示意圖